

A-A





Koordinaten ohne Tol. Angabe ±0,1

Paßungskoordinaten ohne Tol. Angabe ±0,01

-

Paßmaß	Abmaße

-0.3

0.3

Rohmaßangabe g = Fertigmaß

Außenabmessungen gesägt ±0,3

Freimaßtoleranzen nach DIN 7168 m, S

	Datum	Name
Bearb.	27.2.06	ms
Gepr.		

Zust.	Änderung	Datum	Name

Maßstab 2:1 /

Gewicht =

Werkstoff / Halbzeug

-

Benennung

Aufnahmeschuh 8 und 10-polig

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.
Vervielfältigung oder Mitteilung an
Dritte, gleichgültig in welcher Form,
ist ohne schriftliche Genehmigung des
Eigentümers nicht gestattet.

ENGMATEC
78315 Radolfzell

Zeich.-Nr.

1014-45-000

Blatt 1 von Blatt 1